

江苏省教育厅办公室

江苏省高校实验室安全现场检查 问题整改通知

常熟理工学院：

根据省教育厅办公室《关于转发教育部办公厅进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》(苏教办高函〔2019〕4号)部署，省教育厅高等教育处委派专家组于2019年4月16日对你校实施了实验室安全管理现场检查，共发现了24个整改项(见附件1)。你校要及时整改检查出的问题，举一反三、全面排查、逐项消除本校实验室存在的各类安全隐患。请于5月30日前提交《江苏省实验室安全现场检查整改报告》(提纲见附件2，需提交纸质稿与PDF格式电子稿)。

联系人：华沙、魏永军；联系电话：15345188563，025-83335156；电子邮箱：38613715@qq.com；地址：南京市鼓楼区北京西路15号江苏省教育厅高教处；邮编：210024。

附件：

- 1.江苏省高等学校实验室安全现场检查发现问题汇总表
- 2.江苏省实验室安全现场检查整改报告(提纲)

省教育厅办公室
2019年4月29日

附件 1

2019 年江苏省高校实验室安全现场检查发现问题汇总表

学校名称：常熟理工学院

检查时间：2019.04.16

| 序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
|----|--------|---|----|
| 1 | 1.1.2 | 无实验室安全专职领导机构和专职工作人员 | |
| 2 | 2.1.2 | 缺少《实验室安全奖励与责任追究制度》 | |
| 3 | 2.1.3 | 缺少《实验室安全检查制度》 | |
| 4 | 2.1.4 | 缺少《实验室安全教育与准入制度》 | |
| 5 | 3.1.4 | 未开展实验室安全事故应急处置演练 | |
| 6 | 5.1.2 | 有些实验室无安全信息牌或安全信息牌内容不全，缺少联系电话、风险类别、防护措施、灭火要点等。 | |
| 7 | 5.1.4 | SMT 焊接区缺少一个安全通道 | |
| 8 | 6.1.3 | 部分楼道无紧急逃生疏散路线图、部分楼道白天照度不足 | |
| 9 | 6.2.1 | 洗眼器数量不够，分布不合理 | |
| 10 | 6.2.5 | 洗眼器未定期进行检查和维护 | |
| 11 | 7.1.4 | 部分实验室接线板串联，接线板落地 | |
| 12 | 7.1.13 | 用水实验室使用地插 | |
| 13 | 8.2.3 | 易燃、腐蚀等化学品混放，液体试剂无托盘，有毒药品未上锁 | |
| 14 | 8.2.7 | 过期药品未及时处理 | |
| 15 | 8.6.2 | 气瓶未按要求固定，电池实验室氢气瓶与高温炉距离太近 | |
| 16 | 8.6.3 | 氢气、乙炔无泄漏报警装置 | |
| 17 | 8.6.7 | 氢气、氧气、乙炔与配电柜处于同一场所，有毒气体保管不善 | |
| 18 | 8.7.2 | 废液桶标签不符合规范、缺废液桶托盘 | |
| 19 | 8.9.1 | 试剂瓶或容器没有标签或试剂标签不规范 | |

| | | | |
|----|--------|-----------------------------------|--|
| 20 | 11.1.4 | 部分大型设备无使用记录和维护记录 | |
| 21 | 11.1.6 | 部分大型设备无安全操作规程、地面警示线，有辐射源设备未办理豁免手续 | |
| 22 | 11.3.6 | 强电实验室未设定安全距离，无围栏、标识、警铃、信号灯等。 | |
| 23 | 12.5.5 | 马弗炉、烘箱无安全标识、操作规程和使用记录 | |
| 24 | 12.6.1 | 未按规定使用明火电炉 | |

检查组组长： 赵建新

检查组成员： 张林，乔斌，白向玉 观察员： 华沙

实验室安全现场检查整改报告

(提纲)

根据省教育厅办公室《关于转发教育部办公厅进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》(苏教办高函〔2019〕4号)的部署,省教育厅派出由×××、×××、×××和×××等×位专家和×××观察员组成的检查组,于2019年×月×日对我校实施了实验室安全管理现场检查,检查共发现了××个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:

| 序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
|----|-----|--------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

根据省教育厅×月×日反馈我校的“整改通知书”,我校于×月×日召开了全体(或相关)人员大会,就现场检查发现的问题进行了研究讨论,布置落实了整改方案 and 责任人。经大家的努力,现已完成整改工作,具体情况汇报如下:

一、×.×.×的问题整改

- (一) 存在问题描述: ……
- (二) 原因分析: ……
- (三) 整改措施与结果: ……

（四）证明材料：请写明材料名称，立即整改条款应附相关文件、或整改前后照片对比及注解等；不能立整立改的条款应附学校正式的整改计划、措施等文件

二、×.×.×的问题整改

- （一）存在问题描述：……
- （二）原因分析：……
- （三）整改措施与结果：……
- （四）证明材料：（同上）

……

综上所述，我校已完成了本次实验室安全现场检查发现问题的全部整改（或：已完成了 X 个问题条款的整改，尚有 X 个条款因时间、政策等限制不能马上完成，我们将持继续抓落实，早日完成整改，于半年内提交报告）。我校将举一反三，进一步加强全校实验室安全管理和实践，提升管理水平，为创建平安和谐校园而继续努力。（结语文字仅供参考，各校可另写）

××大学（盖章）

二〇××年×月×日